

スタッドレス
タイヤが安い!!

カローラ福島 タイヤ祭り!

開催期間: 9/26(土) ~ 10/18(日)

※9/28(月)・10/5(月)・10/6(火)・10/12(月)は定休日とさせていただきます。

当社通常価格より

10%OFF

さらに

期間中、スタッドレスタイヤ&ホイールセットご購入で
ホイール付タイヤ交換無料!!

- タイヤ単品でのご購入の場合、別途組込み工賃を申し受けます。
- 12月13日までにご入庫いただけるお客様が対象です。

この冬も安全に乘るために、スタッドレスタイヤは大丈夫ですか。
交換時期の見極めには、大きく分けて2つの確認が必要です。

POINT
1

ミゾの深さ (安全走行のための機能が確保できるか)

スタッドレスタイヤは溝の深さが新品の半分まで摩耗すると、冬用タイヤとしての機能が発揮できなくなります。溝の深さを点検する「プラットフォーム」という部分で交換時期を確認できます。

交換時期目安



POINT
2

使用年数

(ゴムが劣化して性能が落ちていないか)

一般的な使用年数の目安は3~4年ですが、シーズンオフの保管状況によって品質の維持にバラツキが生じます。溝が多く残っていても、ゴムが硬くなっているとは十分な効きは得られなくなります。



TOYOTA

カローラ福島

本社お客様相談電話番号 0120-46-3350

<http://www.corolla-fukushima.jp/>

カローラ福島

で

検索



うれしいこと 全力で。

あなたの街のカローラ福島



COROLLA

冬タイヤへの履き替えシーズン本番は**大変混み合います!**
混雑を回避する為に早めの交換をオススメします。



早すぎない?
どうなんだろう?

早めの交換で
タイヤが摩耗して
しませんか?

ご安心ください!

例えば...500km走行でも磨耗量は
約0.1mm程度です。突然の降雪に
備えて、事前の慣らし走行で
冬タイヤ本来の性能を発揮します。



より安全・安心の為に
**10月~11月中旬の
早めの交換を
オススメします!!**




タイヤ交換したら 増し締め点検 お願いします


タイヤ取付後、50~100km
走行を目安に、ナットの増し締め
点検をさせていただきます!



なぜ増し締め
点検をしないと
いけないの?



取付直後



50~100km走行後

車とホイールが接触している部分には車側・ホイール側の両方に細かい凹凸があり、走行している間にこの凹凸がなじんで規定トルクで締め付けていてもわずかな隙間ができてしまいます。これを「**初期なじみ**」といいます。「**初期なじみ**」が発生すると、ナットの締め付け力が低下し、緩みの原因となってしまいます。



安全・安心のために

**50~100km走行後の増し締め点検が
大切です。増し締め点検はスタッフまで
お気軽にお任せください!**